

<p>B11#</p> <p>1、现状屋面檐口拆除后是否做进一步处理？（新建压顶？）</p>	<p>B11#</p> <p>回复 1：拆除后新建女儿墙及压顶。</p>
<p>B12#</p> <p>1、东侧紧挨楼体的一层破房是否改造（图纸无）</p> <p>2、北立面突出外墙面窗台压顶是否破除？（改造后图纸此处安装 GRC）</p>	<p>B12#</p> <p>回复 1：改造，重新粉刷，粉刷样式通紧挨楼梯，设计将此房间在图纸中补充。</p> <p>回复 2：不拆，窗上口按窗下口原有窗沿尺寸新增 GRC 檐口。</p>
<p>B15#</p> <p>1、北立面西侧二层为搭设的棚体，是否封堵，做法？</p>	<p>B15#</p> <p>回复 1：拆除，暂不封堵。</p>
<p>B18#</p> <p>1、西立面现状应有窗洞 4 个，东立面有 2 个</p>	<p>B18#</p> <p>回复：以现场实际为准。</p>
<p>B19#</p> <p>1、原屋檐处有造型，设计有 GRC，如何处理？</p>	<p>B19#</p> <p>回复 1：保持现场现状造型。</p>
<p>C20#</p> <p>1、现状屋檐处有结构造型的，设计此位置有 GRC，如何处理？</p> <p>2、西立面现状有窗 3 个，设计未显示。</p>	<p>C20#</p> <p>回复 1：现状屋檐处结构造型保留，设计 GRC 线脚取消，对原结构线脚进行粉刷饰面处理。</p> <p>回复 2：以现场实际为准。</p>
<p>C21#</p> <p>1、二层现状门封堵做法</p>	<p>C21#</p> <p>回复 1：封堵，砖砌。</p>
<p>C22#</p> <p>1、北立面突出外墙面窗台压顶是否破除？（改造后图纸此处安装 GRC）</p>	<p>C22#</p> <p>回复 1：不拆，窗上口按窗下口原有窗沿尺寸新增 GRC 檐口。</p> <div data-bbox="901 1736 1444 2016"> <p>回复人：[签字]</p> <p>审核人：[签字]</p> <p>技术文件图纸专用章(22)</p> <p>中国城市建设研究院有限公司</p> <p>证书编号：A111000795 证书分类：工程设计 资质等级：甲级</p> <p>A211000792 2019年7月1日 乙级</p> <p>[建]城规编(141019)城乡规划 甲级</p> </div>