

<p>A2#</p> <p>1、西立面没有门窗图（现状有）？与其紧连的楼体北立面未显示。</p> <p>A7#</p> <p>1、原状铁围栏是否拆除？</p> <p>2、现状雨棚拆除（未计入）</p> <p>3、原 7#北立面大门上面为玻璃幕墙，幕墙拆除后墙体是否有其他处理？（是否有砌体砌筑？）</p> <p>4、大门两侧的做法为？大门是否更换？</p> <p>5、东西立面均无窗洞。</p> <p>B8#</p> <p>1、西立面无窗洞。</p> <p>2、7#、8#楼中间的一层平房图纸未显示。</p> <p>3、大门是否更换？</p> <p>B9#</p> <p>1、原屋檐处有造型，建通 04/01 中 GRC 安装在哪里？</p> <p>2、东西立面有山墙，图纸与实际不符。</p> <p>3、B9、B10 中间濒临倒塌的楼体未显示</p>	<p>A2#</p> <p>回复 1：以现状为准。</p> <p>A7#</p> <p>回复 1：原铁围栏拆除，换新围栏。</p> <p>回复 2：已通知预算修改。</p> <p>回复 3：幕墙拆除后，在原结构板上重新砌墙体，设计补充结构做法。</p> <p>回复 4：大门两侧保持原建筑现状。</p> <p>回复 5：以现场实际为准。</p> <p>B8#</p> <p>回复 1：以现场实际为准。</p> <p>回复 2：中间一层平房重新粉刷，粉刷样式参考旁边建筑，设计在图纸中补充该平房。</p> <p>回复 3：更换。</p> <p>B9#</p> <p>回复 1：屋顶保持原状，设计 GRC 取消，只进行门窗更换，增加雨棚。</p> <p>回复 2：以现状实际为准。</p> <p>回复 3：此建筑不改造，搭广告牌进行遮挡。</p> <div><div>回复人：闫宇</div><div>审核人：张世斌</div><div>技术文件图纸专用章(2)</div><div>中国城市建设研究院有限公司</div><div>(盖章)</div><table><tr><td>证书编号</td><td>证书分类</td><td>资质等级</td></tr><tr><td>A111000795</td><td>工程设计</td><td>甲级</td></tr><tr><td>A211000792</td><td>工程规划</td><td>乙级</td></tr></table><div>2019年7月1日</div></div>	证书编号	证书分类	资质等级	A111000795	工程设计	甲级	A211000792	工程规划	乙级
证书编号	证书分类	资质等级								
A111000795	工程设计	甲级								
A211000792	工程规划	乙级								